



SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

(Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 946-A de 20/10/1980 e alterada pela Lei nº 1.815 de 05/09/2006)

Praça Nossa Senhora do Carmo, 238 - Centro - Carmópolis de Minas - CEP 35.534-000 CNPJ 20.898.698/0001-11



Qualidade da Água- POVOADO SÃO JOSÉ Referente a 08/2026

[Imprimir](#) | Fechar Janela

Parâmetro Analisado	Local da Análise	Unidade	Valores Permitidos	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Valores Encontrados	
								Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Turbidez	ST RD	uT	Máximo: 5,0	0.71	1.17	0.94	8	8	0
				0.73	1.18	0.94	8	8	0
pH	ST RD	-	-	6.80	7.07	6.95	8	8	0
				6.78	7.02	6.93	8	8	0
Cor Aparente	ST RD	uH (U.Hazen)	Máximo: 5,00	0.00	0.00	0.00	8	8	0
			Máximo: 15,00	0.00	0.00	0.00	8	8	0
Flúor	ST RD	mg/L	Máximo: 1,5	0.15	1.14	0.71	9	9	0
				0.16	1.23	0.63	8	8	0
Cloro Residual	ST RD	mg/L	Mínimo: 0,5	0.39	0.96	0.78	9	9	0
			Mínimo: 0,2	0.61	0.86	0.76	8	8	0
Coliformes Totais	ST RD	-	Ausentes	-	-	-	8	8	0
				-	-	-	8	8	0
E Coli	ST RD	-	Ausentes	-	-	-	8	8	0
				-	-	-	8	8	0

SESAM CARMÓPOLIS

Pedro Lucas Gonçalves de Souza
Diretor Geral

José Ângelo Vasconcelos
Resp. Técnico CRQ 02400498